



Лекция 7

Тема Лекции: Конструкционная прочность материалов

к.ф.-м.н., PhD, ассоциированный профессор Тулегенова Аида Тулегенкызы

Цель лекции:

Раскрыть физическую сущность конструкционной прочности материалов, особенности пластической деформации поликристаллических металлов, а также рассмотреть процессы наклёпа, возврата и рекристаллизации, определяющие восстановление и изменение структуры и свойств металлов после деформации .

- Основные вопросы:
 1. Конструкционная прочность материалов
 2. Особенности деформации поликристаллических тел.
 3. Влияние пластической деформации на структуру и свойства металла: наклеп
 4. Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла: возврат и рекристаллизация

Конструкционная прочность материалов

Конструкционная прочность — комплекс прочностных свойств, которые находятся в наибольшей корреляции со служебными свойствами данного изделия, обеспечивают длительную и надежную работу материала в условиях эксплуатации.

На конструкционную прочность влияют следующие факторы:

жонструкционные особенности детали (форма и размеры);

·механизмы различных видов разрушения детали;

состояние материала в поверхностном слое детали;

процессы, происходящие в поверхностном слое детали, приводящие к отказам при работе.

Необходимым условием создания качественных конструкций при экономном использовании материала является учет дополнительных критериев, влияющих на конструкционную прочность. Этими критериями являются надежность и долговечность

Надежность — свойство изделий, выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение требуемого времени или сопротивление материала хрупкому разрушению.

Развитие хрупкого разрушения происходит при низких температурах, при *наличии трещин*, при повышенных остаточных напряжениях, а также при *развитии усталостных процессов и коррозии*.

Критериями, определяющими надежность, являются температурные пороги *хладоломкости*, сопротивление распространению трещин, ударная вязкость, характеристики пластичности, живучесть.


Долговечность — способность детали сохранять работоспособность до определенного состояния.

Долговечность определяется усталостью металла, процессами износа, коррозии и другими, которые вызывают постепенное разрушение и не влекут аварийных последствий, то есть условиями работы

Особенности деформации поликристаллических тел

Деформация поликристаллического тела складывается из деформации отдельных зерен и деформации в приграничных объемах.

Отдельные зерна деформируются скольжением и двойникованием, однако взаимная связь зерен и их множественность в поликристалле вносят свои особенности в *механизм деформации*.




- а) до деформации;
- б) после обжатия на 35%;
- в) после обжатия на 90%.

Текстура деформации создает кристаллическую анизотропию, при которой наибольшая разница свойств проявляется для направлений, расположенных под углом 45° друг к другу.

С увеличением степени деформации характеристики пластичности (относительное удлинение, относительное сужение) и вязкости (ударная вязкость) уменьшаются, а прочностные характеристики (предел упругости, предел текучести, предел прочности) и террости увеличиваются. Также повышается электросопротивление, снижаются сопротивление коррозии, теплопроводность, магнитная проницаемость.

Совокупность явлений, связанных с изменением механических, физических и других свойств металлов в процессе пластической деформации называют деформационным упрочнением или наклепом



Влияние холодной пластической деформации на механические свойства металла

Упрочнение при наклепе объясняется возрастанием на несколько порядков плотности дислокаций:

$$\rho = 10^6 \dots 10^8 \rightarrow 10^{11} - 10^{12} cm^2$$

Их свободное перемещение затрудняется взаимным влиянием, также торможением дислокаций в связи с измельчением блоков и зерен, искажениями решетки металлов, возникновением напряжений

Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла: возврат и рекристаллизация

При повышении температуры металла в процессе нагрева после пластической деформации диффузия атомов увеличивается и начинают действовать процессы разупрочнения, приводящие металл в более равновесное состояние — возврат и рекристаллизация.




Схема полигонизации: a — хаотическое расположение краевых дислокаций в деформированном металле; δ — дислокационные стенки после полигонизации.

Вопросы для контроля изучаемого материала:

1. Что понимается под конструкционной прочностью материала?

2. Почему поликристаллические металлы прочнее монокристаллов?

3.В чём заключается физическая природа наклёпа?

4. Что происходит в металле при возврате и рекристаллизации?

5. Как можно управлять прочностью и пластичностью металлов с помощью термической обработки?

Список литературных источников: 1. Улицкий А. Р. Физика материалов. — М.: Физматлит, 2021. 2. Новиков И. И. Материаловедение. — М.: Металлургия, 2019.

3. Callister W. D., Rethwisch D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction. — Wiley, 2022.

4. Ashby M., Jones D. Engineering Materials 1–2. — Elsevier, 2021. 5. Лившиц Б.Г., Краношин В.С., Липеций Я.Л. Физические свойства металлов и сплавов. М.: Металлургия, 1980, -320 с