ЭЛЕКТРОНИКА

Лектор:

к.ф.-м.н. Алимгазинова Назгуль Шакаримовна

ПОЛУПРОВОДНИКИ

ПРОВОДНИК (МЕТАЛЛ) — имеет большое число свободных электронов, которые и способствуют возникновению электрического тока (**серебро, медь, алюминий**). Обладают малым сопротивлением.

ПОЛУПРОВОДНИК — содержит мало свободных электронов, но их количество может возрастать с увеличением температуры (облучением или введением примесей), что приведет к увеличению проводимости (германий, кремний).

ДИЭЛЕКТРИК (ИЗОЛЯТОР) — материал, имеющий малое количество свободных электронов. Изолятор препятствует протеканию электрического тока и имеет большое сопротивление (стекло, резина, сухое дерево).

уд. сопротивление, [Ом/м]

 10^{-5}

 10^8

Отличаются

- типом химической связи,
- > зонной диаграммой,
- величиной удельного сопротивления

Полупроводники:

- химические элементы: бор (В), угле-род (С), кремний (Si), фосфор (Р), сера (S), германий (Ge), мышьяк (Аs), селен (Se), олово (Sn), сурьма (Sb), теллур (Те), йод (I);
- \succ химические соединения типа: A^IB^{VII} , $A^{III}B^V$, $A^{IV}B^{IV}$, A^IB^{VI} , $A^{IV}B^{VI}$, (GaAs, GeSi, CuO, PbS и др.);
- большинство при-родных химических соединений минералов, число которых со-ставляет около 2 тыс.,
- многие органические вещества.

ПРОВОДНИК

$$\sigma_{nposodhuk} = 10^4...10^8 \, \frac{CM}{M}$$

ПОЛУПРОВОДНИК


$$\sigma_{\text{полупроводник}} = 10^2...10^{-8} \, \text{См/M}$$

ДИЭЛЕКТРИК


$$\sigma_{\text{диэлектрик}} \prec 10^{-8} \, \frac{\text{CM}}{\text{M}}$$



 $\Delta W=0$




ширина запрещенной зоны



 $\Delta W > 3 \ \Theta$





Полупроводниковые приборы

используются:

- > для выпрямления и усиления электрических сигналов
- > превращения различных видов энергии в электрическую.

Терморезисторы — сопротивления, величина которых изменяется от температуры. Используются как датчики температуры в различных схемах автоматики.

Термоэлементы — устройства, с помощью которых можно преобразовывать энергию электрического поля в тепловую энергию, и наоборот — тепловую в электрическую.

> *Фотоэлементы* — элементы, служащие для преобразования световой энергии в электрическую. Используются в солнечных батареях, вентильных элементах. В основе фотоэлементов лежит р—п-переход


Фоторезисторы — элементы, сопротивления которых зависят от интенсивности светового потока, действующего на него.

> Варикапы — элементы, ёмкость которых зависит от приложенного напряжения.

> > **Варисторы** — элементы, сопротивление которых зависит от приложенного напряжения.




Ковалентная связь в полупроводниках




- У Чистые полупроводники в полупроводниковых приборах не используются, так как обладают малой проводимостью и не обеспечивают односторонней проводимости.
- Полупроводник можно сделать хорошим проводником благодаря легированию (введению примеси).

Электропроводность полупроводников



СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Если **электрон** «покидает» валентную зону, то образуется свободный энергетический уровень, как бы вакантное место (состояние), которое назвали «дыркой».



В полупроводниках имеются носители зарядов двух типов: электроны и дырки.


Процесс образования пары **электрон – «дырка»** называют **генерацией** зарядов, обратный процесс – **рекомбинацией**.

Движение зарядов, обусловленное тепловой энергией, называют **диффузией**. Средний промежуток времени между генерацией и рекомбинацией характеризует так называемое **время жизни носителей заряда**, а расстояние, которое успевает преодолеть заряд за это время, называется **диффузионной длиной**.

СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Электропроводность, обусловленная движением электронов называется **электронной**, а движением дырок — **дырочной**.

Если $\overrightarrow{E} = 0$, то перемещение дырок беспорядочно, поэтому электрического тока нет.



Если $\overrightarrow{E} \neq 0$, то движение дырок становится упорядоченным, и к электрическому току, образованному движением электронов, добавляется ток, связанный с перемещением дырок.

СОБСТВЕННАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

Плотности токов

$$j_n = q_n \cdot n \cdot \mu_n \cdot E,$$

$$j_p = q_p \cdot p \cdot \mu_p \cdot E,$$

 j_n, j_p –плотности токов, созданных соответственно электронами и дырками;

 q_{n} , q_{p} — заряды электрона и дырки;

n, p — удельная концентрация зарядов (количество в единице объема);

 μ_n , μ_p — подвижность зарядов, т.е. средняя скорость зарядов под действием электрического поля с напряжённостью поля E=1 B/cм.

Результирующая плотность дрейфового тока

$$j_{\partial p e \check{u} \phi} = E(q_n \cdot n \cdot \mu_n + q_p \cdot p \cdot \mu_p),$$

удельная электропроводность полупроводника

$$\sigma = j_{\partial p e \check{u} \phi} / E = (q_n \cdot n \cdot \mu_n + q_p \cdot p \cdot \mu_p)$$

зависит от концентрации зарядов и их подвижности.

ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ

ДОНОРНЫЕ



ПРИМЕСИ



АКЦЕПТОРНЫЕ

Примеси, легко отдающие электроны, увеличивающие количество свободных электронов.

Атом мышьяка имеет 5 валентных электронов, 4 из которых участвуют в образовании парноэлектронных связей, а пятый становится свободным.

Полупроводники, содержащие донорные примеси, называются полупроводниками *п* – типа от слова *negative* – отрицательный

Примеси, легко принимающие электроны, увеличивающие количество дырок.

Атом **индия** имеет 3 валентных электрона, которые участвуют в образовании парноэлектронных связей, а для образования четвертой электрона недостает, в результате образуется дырка.

Полупроводники, содержащие акцепторные примеси, называются полупроводниками *p* – типа от слова *positive* – положительный

ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ


Полупроводники р-типа


Основные носители: дырки

Неосновные носители: электроны

Примеси называются акцепторы

- **атом бора** (B)
- » атом индия (In)
- > атом алюминия (Al)





ПРИМЕСНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ


Полупроводники п-типа


Основные носители: электроны

Неосновные носители: дырки

Примеси называются донорами

- атом мышьяка As
- атом фосфора Р
- » атом сурьмы Sb





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД

Электрический переход — это граничный слой между двумя областями материалов, физические характеристики которых различаются.



ЭЛЕКТРОННО-ДЫРОЧНЫЙ ПЕРЕХОД



(барьерный) слой *п*-тип р-тип Акцепторы Доноры Uĸ

Потенциальная энергия поля

$$W_0 = q_e(\varphi_a - \varphi_b) = q_e U_k$$
 $q_e = -1.602 \cdot 10^{-19} K_B$

Контактная разность потенциалов


$$U_k = Vt \ln \left(N_a \cdot \frac{N_d}{n_i} \right), \qquad Vt = \frac{kT}{q_e}$$
 - температурный потенциал,

k – постоянная Больцмана,

T – абсолютная температура, ${}^{0}K$,

 N_a и N_d —концентрации акцепторной и донорной примесей, n_i — собственная концентрация электронов.

ЕМКОСТЬ р-п перехода



паразитные емкости — определяют частотные свойства диодов

$$C_{6ap} = \left(\varepsilon\varepsilon_0 \cdot \frac{S}{l_0}\right) \cdot \sqrt[n]{\frac{U_k}{U_k + |U|}},$$

$$C_{\text{6ap}} = \frac{Q_{\text{o6p}}}{U_{\text{o6p}}}$$

 U_k – значение контактной разности потенциалов;

U – приложенное напряжение;

 l_0 – толщина p–n перехода при U=0;

ε – относительная диэлектрическая проницаемость материала;

 ε_0 – диэлектрическая проницаемость вакуума;

S – площадь поперечного сечения p – n - n ерехода;


n = 2 для резких переходов,

n = 3 для плавных переходов.

<u>При прямом напряжении р-n-переход обладает</u> $\partial u \phi \phi y з u o h h o u e m k o c m ь ю <math>C_{\partial u \phi}$.

Диффузионная емкость появляется в результате накопления подвижных носителей заряда в базе, когда после прохождения перехода носители не успевают рекомбинировать.

$$C_{
m диф} = rac{{
m Q}_{
m диф}}{U_{
m np}}.$$




Зависимость барьерной (а) и диффузионной (б)емкости от приложенного напряжения

$$C_{\delta ap} = e \partial u h u u \omega \div com h u n \Phi.$$
 $C_{\partial u \phi} = \partial e c s m \kappa u \div m \omega c s u u n \Phi.$

Влияние паразитных емкостей необходимо учитывать при использовании диодов на высоких частотах и в импульсных схемах!!!


p-n переход при подаче обратного напряжения

Если к p-n переходу приложить обратное напряжение, то создаваемая им напряженность E электрического поля повышает потенциальный барьер и препятствует переходу электронов из n-области в p-область и дырок из p-области в n-область. При этом n-области носителей (дырок из n-области и электронов из p-области), их экстракция, образует обратный ток I_{ofn} .



p-n переход при подаче прямого напряжения

Если включить внешний источник энергии E, то создаваемая им напряженность электрического поля будет противоположной направлению напряженности объёмного заряда, и в область раздела полупроводников будет **инжектироваться** (поток основных носителей (дырок из p-области и электронов из n-области)) все большее количество дырок (являющимися неосновными для n-области носителями заряда), которые и образуют прямой ток I_{np} .



p-n-переход обладает односторонней проводимостью

$$I = I_0(e^{U/V_t} - 1)$$

Тепловой (обратный) ток насыщения

$$Vt=rac{kT}{q_e}$$
 - температурный потенциал


Величина тока зависит от материала, площади p—n-перехода и от температуры. Обратный ток кремниевого перехода на 1—2 порядка меньше, чем германиевого.

При t=20 °C температурный потенциал $Vt \approx 25$ мВ. Если прямое напряжение перехода U > 0.1В, то

$$e^{\frac{U}{V_t}} >> 1$$

$$\downarrow \qquad \qquad \downarrow$$

$$I \approx I_0 e^{\frac{U}{V_t}} = I_0 e^{40U}$$



Если
$$I_1 = I_0 e^{U_1/V_t}, \ I_2 = I_0 e^{U_2/V_t}$$
 \Longrightarrow $\frac{I_2}{I_1} = e^{(U_2 - U_1)/V_t}$

$$U_2 - U_1 = Vt \cdot \ln\left(\frac{I_2}{I_1}\right) \approx 2.3 \cdot Vt \cdot \log\left(\frac{I_2}{I_1}\right)$$